

邵阳市生态环境局 2022 年一季度“双随机、一公开”抽查结果公示

按照省生态环境厅《湖南省生态环境“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求，我局开展了“双随机”抽查检查。现将抽查结果公示如下：

| 序号 | 污染源名称 | 污染源地址 | 抽查结果 |
|----|-----------------|----------------|--|
| 1 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 | 未发现环境违法问题。 |
| 2 | 邵阳市新华材料科技有限责任公司 | 邵东市九龙岭镇华家山村 | 该公司生产厂区有跑冒滴漏现象，正在进行改造，要求加强清洁生产管理，杜绝跑冒滴漏。 |
| 3 | 湖南省志强五金铸造有限公司 | 邵东市火厂坪镇龙益村 | 该公司白天未生产，冷却水管有渗漏，要求加强清洁生产管理，杜绝冷却水管有渗漏。 |
| 4 | 邵东细园环保有限公司 | 邵东市两市镇软塘村 | 该公司氨氮在线监控设备采样管有杂物堵塞，在线监控站房未安装 UPS，填埋区缺少 2 口观测井，正在建设，要求立即整改，观测井建好后要按相关要求开展自行监测。 |
| 5 | 邵阳蓝洁环保科技有限公司 | 邵东巨龙工业园 | 未发现环境违法问题。 |
| 6 | 邵阳市友盛矿业有限公司 | 邵东县灵官殿镇 | 现场检查，该公司停产。 |
| 7 | 洞口县靛洁拷贝纸有限责任公司 | 洞口县罗溪乡大麻溪村下皮林组 | 该公司生产设备已拆除。 |
| 8 | 洞口丰晟纸厂 | 洞口县石江 | 该厂纸机已拆除，仅保留滚轮卷纸。 |
| 9 | 湖南飞页纸业有限公司 | 洞口县山门镇大正街 1 号 | 该公司在线监控废液暂存间标识标牌不完善，锅炉除尘废渣露天堆放，要求完善危废暂存间标识标牌，清理露天堆放的废渣，交由洞口分局督促整改。 |

| | | | |
|----|-----------------------|----------------------|--|
| 10 | 洞口县石江环保砖厂 | 洞口县石江镇黄市村黄市组 | 该砖厂破碎车间粉尘收集管道有破损，要求及时修理粉尘收集管道。 |
| 11 | 隆回县富惠城生态养殖专业合作社 | 隆回县七江乡双桂村 | 该合作社场内羽毛，灰尘扬撒较多，废弃针头处置合同暂未提供，要求限期3日内将处置合同提供给隆回分局，加强清洁生产管理，防止羽毛，灰尘扬撒。 |
| 12 | 湖南隆回南方水泥有限公司 | 隆回县北山镇抱溪村 | 该厂正在停产大修。 |
| 13 | 隆回县紫昇伟旺采石场 | 隆回县北山镇塘新村 | 该采石场长期停产。 |
| 14 | 隆回县工业污水处理厂 | 隆回县桃花坪街道江湾社区寺山村 | 未发现环境违法问题。 |
| 15 | 邵阳嘉康仁颐医院（邵阳市中心医院东院） | 邵阳市双清区邵阳大道 | 未发现环境违法问题。 |
| 16 | 邵阳市黑宝石再生资源有限公司 | 标准厂房三区 | 未发现环境违法问题。 |
| 17 | 湖南中南制药有限责任公司 | 邵阳市双清区龙须塘战备路白云社区 | 未发现环境违法问题。 |
| 18 | 湖南玉新药业有限公司 | 邵阳市双清区龙须塘办事处珠溪居委会13组 | 未发现环境违法问题。 |
| 19 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 邵阳市建设南路 | 该公司危险废物暂存间建设不完善，应急池未完全防渗漏，要求该企业立即整改。 |
| 20 | 邵阳首创水务有限责任公司红旗渠污水处理厂 | 邵阳市双清区建设南路红旗渠污水处理厂 | 未发现环境违法问题。 |
| 21 | 中国石化销售有限公司湖南邵阳邵阳大道加油站 | 邵阳市双清区邵阳大道中段A-18#地块 | 未发现环境违法问题。 |
| 22 | 邵阳市迅源电子科技有限公司 | 经开区宝东路旁 | 未发现环境违法问题。 |
| 23 | 邵阳纺织机械有限责任公司 | 经开区邵阳大道与世纪大道旁 | 该公司酸洗废水收集、输送、处置阶段未做防腐处理，切削车间原料堆区雨污分流不完善，要求该企业立即整改。 |

| | | | |
|----|--------------------------|------------------------|--|
| 24 | 邵阳市第二人民医院 | 邵阳市双清区小江湖办 | 该医院 PH 检测未达到每天两次的频次要求，该医院生物检测室检测废液未建立台账与处置清单，要求该企业立即整改。 |
| 25 | 进站路污水处理厂 | 经开区进站路旁 | 未发现环境违法问题。 |
| 26 | 湖南天闻新华印务邵阳有限公司 | 邵阳市双清区东大路 776 号 | 未发现环境违法问题。 |
| 27 | 邵阳市东宝实业科技有限责任公司 | 新邵县雷家坳村财兴路 | 未发现环境违法问题。 |
| 28 | 新邵县云翔矿业有限公司 | 新邵县巨口铺镇白云铺村 12 组 | 该厂从 2014 年 7 月 15 日至今停产，检查时发现该厂渗滤液收集池底泥较多。2.5 月 10 日之前将渗滤液收集池的底泥清理干净并做好收集池防渗防漏措施。已要求新邵分局对该企业下达整改通知书。 |
| 29 | 湖南新龙矿业有限责任公司 | 新邵县太芝庙乡 | 未发现环境违法问题。 |
| 30 | 邵阳市鸿宇发制品有限公司 | 新邵大坪 | 未发现环境违法问题。 |
| 31 | 新邵昆仑矿业有限公司 | 新邵县巨口铺镇刘家村 1 组 | 该企业危废暂存间存面积无法满足企业全面生产需求，需要重新增补大面积危废暂存间，要求该企业立即整改。 |
| 32 | 新邵县腾达再生资源有限公司 | 新邵雀塘镇桑德循环经济产业园 | 现场检查，该公司负责人不在，未能提供危废处置协议，交由新邵县分局进一步调查处理。 |
| 33 | 邵阳市建民集团旅业有限公司白公城酒店 | 邵阳市大祥区城北路 62 号 | 该酒店已停业。 |
| 34 | 湖南东江环保投资发展有限公司（邵阳市垃圾填埋场） | 邵阳市大祥区蔡锷乡枫杆村市生活垃圾卫生填埋场 | 未发现环境违法问题。 |
| 35 | 邵阳市大祥区罗市造纸有限公司 | 邵阳市大祥区面铺乡罗市村 10 组 | 现场检查，该公司未能提供生产废机油转移联单，交由大祥分局进一步调查处理。 |
| 36 | 湖南省资水犬木塘水库枢纽工程 | 资水上游邵阳市大祥区江段 | 该工程的车辆清洗水的三级沉淀池容量太小，要求增加沉淀池容量。 |

| | | | |
|----|---------------------|---------------------|--|
| 37 | 邵阳县人民医院 | 邵阳县大木山开发区邵阳大道旁边 | 未发现环境违法问题。 |
| 38 | 邵阳县铭流环保再生资源有限公司 | 邵阳县长阳铺镇新能源工业集中区 | 该企业已搬迁至新邵。 |
| 39 | 湖南省长城新能源科技有限公司 | 邵阳县长阳铺镇工业集中区 | 未发现环境违法问题。 |
| 40 | 邵阳市裕丰医药化工有限公司 | 邵阳市大祥区板桥乡横冲工业小区 | 现场检查时该公司停产。 |
| 41 | 邵阳县工业集中区污水处理站 | 邵阳县工业集中区 | 该污水处理站污水经收集处理后排入邵阳县第二污水处理厂，邵阳县第二污水处理厂污水经处理达标后外排。第二污水处理厂入河排污口建设遭到村民投诉，目前还未建设，污水排污口暂设在大坝溪，等法院判决后重新设置排污口。 |
| 42 | 邵阳瑞康医院 | 邵阳县塘渡口镇河西街唤新路 021 号 | 未发现环境违法问题。 |
| 43 | 武冈市轻纺骨科医院 | 武冈市都梁路圣庙街 1 号 | 未发现环境违法问题。 |
| 44 | 武冈市清之源环保有限公司 | 武冈市司马冲镇长抄村 8 组 | 未发现环境违法问题。 |
| 45 | 新宁县一渡水镇天宝锑矿有限责任公司 | 新宁县一渡水镇洄水湾村 | 未发现环境违法问题。 |
| 46 | 武冈北控威保特环境科技有限公司 | 武冈市法相岩街道办事处长安村 | 该公司危废台账登记不规范，交由武冈分局督促整改。 |
| 47 | 新宁县宏泰建材有限责任公司 | 新宁县回龙寺镇石角塘村 | 该公司雨污分流不彻底，交由新宁分局督促整改。 |
| 48 | 湖南现代环境科技股份有限公司新宁分公司 | 新宁县万塘乡横桥村六组 | 未发现环境违法问题。 |
| 49 | 武冈市都梁医院 | 武冈市四牌路 63 号 | 未发现环境违法问题。 |